

Raport z budowy z 27.07.2022

Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą i pomostami.



Wiata na osad- dalsze prace budowlane przy ścianach oddzielających



Zbiornik osadu nadmierneho z zamontowanymi pomostami



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek



Budynek przepompowni po wykonanej elewacji na ul. Klasztornej



Budynek biofiltru przy budynku odwadniania osadu

