

Raport z budowy z 03.08.2022

Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą i pomostami.





Wiata na osad- dalsze prace budowlane przy ścianach oddzielających





Zbiornik osadu nadmiernego z zamontowanymi pomostami



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek





Budynek przepompowni po wykonanej elewacji na ul. Klasztornej



Budynek biofiltru przy budynku odwadniania osadu

