

Raport z budowy z 30.11.2022
Elewacja na łączniku budynku obsługi.



Elewacja na budynku odwadniania osadu.



Osadniki wtórne po odbiorach mechanicznych



Częściowe wyposażenie stacji podczyszczania osadów z czyszczenia kanalizacji miejskiej

