

Raport z budowy z 21.12.2022
Układanie utwardzenia przed budynkiem obsługi.



Widok na budynek odwadniania osadu wraz silosem na wapno.



Stacja podczyszczania osadu ze studzienek kanalizacyjnych.



Budynek odwadniania osadu – podłączenia zasilania do prasy

