

Raport z budowy z 20.07.2022

Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą i pomostami.



Wiata na osad- dalsze prace budowlane przy ścianach oddzielających



Zbiornik osadu nadmiernego z zamontowanymi pomostami



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek



# Przygotowanie piaskowników do montażu zgarniaczy



Płuczka piasku na fundamencie żelbetowym na przepompowni na ul. Klasztornej

