



# Raport z budowy z 28.09.2022

## Rozruch piaskownika i płuczki piasku





# Wiata i sitopiaskownik przygotowane do rozruchu





# Przygotowanie zadaszenia na wiacie na osad





# Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą gotowe do rozruchu



# Schody na reaktory

