

Raport z budowy z 12.10.2022. Wschód słońca na oczyszczalni



Obiekty przygotowane do odbiorów technicznych. Osadnik wtórny z widokiem na sitopiaskownik.



Stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich



Wiata na osad z częściowym zadaszeniem



Wiata na osad



Budynek odwadniania osadu – prace wykończeniowe



Biofiltr podłączony do budynku odwadniania osadu



Prace wykończeniowe na budynku odwadniania osadu i wiacie na osad

•

