

Raport z budowy 23.03.2022

Wiata na sitopiaskownik z doprowadzonymi instalacjami



Beton podkładowo-wyrównawczy w obiekcie wiaty na osad



Kolejny tydzień i postęp robót na oczyszczalni 23.03.2022

Prace przy osadniku wtórnym- kończymy prace przy deflektorze

Budynek odwadniania osadu układanie zbrojenia



Kolejny tydzień 23.03.2022

Stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich i widokiem na wiatę na osad



Prace betonowe przy Biofiltrze

