

Raport z budowy z 13.04.2022

Prace na reaktorach biologicznych
oczyszczalni



Prace przy drugim osadniku wtórnym



Wiata na osad- prace przy zadaszaniu na 13.04.2022



Wiata na osad- prace przy zadaszzeniu



Raport z budowy z 13.04.2022

Prace przygotowawcze do wykonania komory pomiarowej



Dalsze prace budowlane przy budynku technicznym



Prace zbrojeniowe przy drugim osadniku wtórnym z widokiem na reaktory biologiczne



Roboty budowlane na Przepompowni. Remont piaskowników

