

# Raport z budowy z 27.04.2022

## Prace na reaktorach biologicznych oczyszczalni



## Montaż zgarniacza na osadniku wtórnym



# Wiata na osad- prace przy zadaszaniu na 13.04.2022



# Raport z budowy z 13.04.2022

Wiata na sitopiaskownik

Dalsze prace budowlane przy budynku technicznym



# Roboty budowlane na Przepompowni. Remont piaskowników

