

Raport z budowy z 04.05.2022

Prace na reaktorach biologicznych oczyszczalni –
montaż pomostów



Montaż pomostów na osadniku wtórnym



Wiata na osad- prace przy zadaszaniu na 04.05.2022



Wiata na sitopiaskownik podłączenie instalacji



Dalsze prace budowlane przy budynku technicznym



Roboty budowlane na Przepompowni. Remont piaskowników

