


Raport z budowy z 29.06.2022

Reaktory biologiczne prace izolacyjne.



Wiata na osad- dalsze prace przy układaniu szalunku do betonowaniu ścian



Dalsze prace izolacyjne przy budynku technicznym



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek



Remont piaskowników oraz kraty wraz z prasopłuczką skratek w budynku krat na Przepompowni



Osadniki wtórne wraz z montowaną armaturą

