

Raport z budowy z 6.07.2022

Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą .



Wiata na osad- dalsze prace budowlane



Zbiornik osadu nadmiernego



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek



Remont piaskowników oraz montaż nowych krat w budynku technicznym na Przepompowni



Silos na wapno przy budynku odwadniania osadu oraz wiata na sitopiaskownik

