

Raport z budowy z 13.07.2022

Osadniki wtórne z zamontowaną armaturą .



Wiata na osad- dalsze prace budowlane




Zbiornik osadu nadmiernego



Stacja do podczyszczania osadu z czyszczenia studzienek



Przygotowanie piaskowników do montażu zgarniaczy, widok na nową elewację budynku krat na przepompowni



Budynek krat z nową bramą

