


Raport z budowy z 31.08.2022

Osadniki wtórne z zamontowanym zgarniaczem i izolacją dna oraz bieżni .



Przepompownia po remontach obiektów przygotowana do rozruchu końcowego




Instalacje doprowadzone do sitopiaskownika



Reaktory biologiczne i pompownie przy osadnikach wtórnych .



Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków



Stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich – doprowadzenie instalacji.



Stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich – dalsze prace przy zadaszaniu .

