

Raport z budowy z 4.01.2023

Budynek techniczny przed utwardzeniem terenu.



Widok na budynek odwadniania osadu wraz silosem na wapno.



Stacja podczyszczania osadu ze studzienek kanalizacyjnych.



Reaktory biologiczne w trakcie rozruchu technologicznego.

